

E R R O R M E M O R Y R E P O R T

Date: 03/31/19 16:44:18
ECU: KOMBI46
JobStatus: OKAY
Variant: KOMBI46

RESULT: 3 errors in error memory !

206 Aussentemperatur

Error frequency : 40

Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden

140 Klemme R

Error frequency : 40

Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden

17 TOG

Error frequency : 40

Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden
=====