

ERROR MEMORY REPORT

Date: 02/24/18 12:48:58  
ECU: IHKA46\_2  
JobStatus: OKAY  
Variant: IHKA46\_2

-----  
RESULT: 4 errors in error memory !  
-----

28 AUC Sensor

Error frequency : 254

Leitungsunterbrechung

Errorcode: 1C 04 FE 42 26 5D 03 10 03 85  
-----

21 Relais Heckscheibenheizung

Error frequency : 18

Kurzschluss gegen Masse

Errorcode: 15 02 12 3C 0A 87 03 10 00 7C  
-----

30 AUC Heizung

Error frequency : 137

Kurzschluss gegen Masse

Errorcode: 1E 02 89 48 34 87 03 10 03 87  
-----

24 Wasserventil

Error frequency : 9

Kurzschluss gegen Masse

Errorcode: 18 02 09 84 00 8A 02 30 03 86  
=====